

Приложение к акту
экспертной оценки объекта социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Любинского муниципального района Омской области" Северо-Любинская средняя общеобразовательная школа"

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствуют система информации на путях движения, доступная для малогабаритных групп	К, О, С, Г, У	Обеспечить системой информационной поддержки на всем пути движения	Текущий ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть		-	-	-	-	-
3	Лестница (наружная)	нет		-				
4	Пандус (наружный)	нет		-				

5	Автостоянка и парковка	нет	-	Стоянка для автотранспорта не организована, не обозначена, нет выделенных мест для автомобилей инвалидов. Отсутствует кнопка вызова.	К, О, С, Г, У	Предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м.	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Привести территорию с требованиями СП 59.13330.2012, в соответствии с пунктами 4.4.1; 4.2. Вся территория учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку.					

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		1	Отсутствуют поручни. Высота лестницы- 0,82 м.	О,С	Оборудовать поручни на лестнице высотой подъема 0,90м. Поручни должны иметь горизонтальные завершения, выступающие на 0,3м за пределы лестничного марша. Окончания поручня должны быть загнуты, чтобы исключить возможность травмирования. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	Текущий ремонт
2	Пандус (наружный)	есть		2	Ширина пандуса 1м. высота – 0,30м. длина 3,30м.	К.	-	Не нуждается
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	длина площадки- 3,90 м, высота- 0,0,34 м. Противоскользящее покрытие отсутствует. Отсутствует кнопка вызова.	К,О,С,Г,У	Сделать противоскользящее покрытие. Покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это не возможно - должно быть закреплено на поверхности пола. Установить кнопку вызова не	Текущий ремонт

							выше 0,8 м от уровня пола.	
4	Дверь (входная)	есть		1,3	Ширина двери 1,01м общая 1,63м. высота ручки 1,11м. Высота порога составляет 0,07м.	К	Произвести ремонт наружной двери, установив смотровую панель. Полотна наружных дверей должны быть заполнены прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которого располагается в пределах от 0,5 до 1,2 от уровня Убрать пороги. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.	Текущий ремонт
5	Тамбур	есть		4	Высота порога 0,10 м. высота ручки 0,96м. ширина двери 0,55м общая 1,14м.	К	Убрать порог, высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. Дверные наличники и ручку двери окрасить контрастным цветом.	Текущий ремонт
6	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидам и МГН в здание путем обустройства пандуса и входными дверями. Привести с требованиями СП 59.13330.2012., в соответствие с пунктом 5.1 .						

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)*
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		1-4	текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Края выступающих колонн не выделены бортиком	К,О,С	Элементы (колонны) выделить бортиком высотой не менее 0,05м.	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Отсутствуют поручни с двух сторон. Поручень имеет квадратное сечение.	К,О,С	Оборудовать лестницу внутри здания поручнями с одной стороны. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы 0,3 м. и иметь не травмирующие завершения. Поручни применить округлого сечения диаметром от 0,04 до	Текущий ремонт

							<p>0,06 м.- На краевых ступенях выложить тактильную плитку (рекомендуемая высота рифта не более 2,5 мм) или клеящейся тактильной лентой или тактильная разметка из холодного пластика и т.п. Перед первой и последней ступенью с подступенком внутренней лестницы. Перед краем верхней ступени марша, спускающегося с этажа. Расстояние 0,6 м. Ширина (глубина) – 0,3-0,6 м.</p> <p>Специальные контрастные полосы, выполняемые профилированными, структурными лакокрасочными покрытиями с низким коэффициентом скольжения на первой и последней ступенях марша с подступенками На расстоянии 0,03-0,05 м от края проступи. Ширина (глубина) – 0,15 м.</p> <p>Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.</p>	
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Установить подъемную платформу с наклонным перемещением для преодоления лестничных маршей инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на	Текущий ремонт

						креслах- колясках.	
5	Дверь	есть	-		Дверь двухстворчатая, ширина 1,60 м	К,О,С	Не нуждается
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	-	5,10	Путь эвакуации через основной вход.	К	Текущий ремонт
7	Общие требования к зоне	Привести с требованиями СП 59.13330.2012., в соответствие с пунктом 5.2.					

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)	ДУ		5,6,10	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кабинетная форма обслуживания							
	Кабинет № 1	есть		8,1 1,1 2	Дверь деревянная двухстворчатая, ширина двери 1,6м. Высота порога составляет 0,04м. Проход к мебели менее нормативного значения – 0,7м.	К	Убрать пороги. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. Обеспечить площадку при подходе к мебели не менее 1,2х1,2 м. Выделить ученические места для учащихся- инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. Также следует предусмотреть в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.	Текущий ремонт

2	Зальная форма обслуживания	есть			Порог двери- 0,4 м	К	<p>В обеденном зале определить место для инвалида- колясочника не менее 5%.</p> <p>Обеспечить беспрепятственное движение инвалида за счет расстановки столов, инвентаря и оборудования. Должен быть не менее одного стола высотой 0,67-0,7 м. Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд должна быть не менее 0,9 м. Ширина прохода между столами не менее 1,2 м.</p> <p>Убрать порог. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.</p>	Текущий ремонт
3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-		-	
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-		-	
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие зону целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Зону обслуживания инвалидов. Привести с требованием СП 59.13330.2012 в соответствии с пунктами 7.2.3						

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ		8,11,12	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____

Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-		-	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

Комментарий к заключению: _____

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть			<p>Дверь деревянная одностворчатая, ширина двери 0,8 м. Отсутствуют поручни для поддержания.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова.</p> <p>Отсутствует специальный знак на двери. Водопроводные краны имеют закручивающиеся рукоятки.</p>	К	<p>Заменить дверь. Ширина двери должна быть не менее 0,9 м. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее ширина – 1,65м, глубина -1,8м, ширина двери 0,9м. Предусмотреть пространство не менее 0,75м.</p> <p>Свободное пространство для разворота кресла-коляски в диаметре 1,4м. Двери должны открываться наружу.</p> <p>Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, крючки для одежды, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4м или применять писсуар вертикальной формы. Также следует применять унитазы, имеющие опору для спины. У дверей санитарно- бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать</p>	Капитальный ремонт

						специальные знаки на высоте 1,35м. Оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		13, 14, 15	На пути к гардеробу имеются препятствия в виде лестницы и ступеней, высота лестницы- 0,34 м, высота ступеней- 0,4 м	Препятствие в виде лестницы и ступени оборудовать скатом с уклоном не круче 1:20	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	Привести в соответствие санитарно-гигиенические помещения СП 59.13330.2012. с пунктом 5.3.					

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		13,14,15	Капитальный ремонт

Комментарий к заключению: _____

6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть			Световая сигнализация, таблицы, план эвакуации расположены на высоте 1,9м.	К,О,С,Г,У	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.	Текущий ремонт
2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства информации	К,О,Г, С	Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе	Текущий ремонт

						оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданиях и сооружений. Установить оборудование индукционной петлей мест обслуживания детей- инвалидов по слуху.		
3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации.	К,О,С,	Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5м. Информирование помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3м до 1,4м	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне.	Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей следует предусматривать предупредительные тактильные полосы. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все основные функциональные зоны должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875.-2007. ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52131-2003.						

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

Комментарий к заключению: _____
